
1- التركيد:

المبدأ:

تعتمد عملية التركيد على كثافة و ثقل المواد الصلبة عند ترك المزيج صلب-سائل يسكن (يهدأ) لمدة من الزمن، نلاحظ أن المواد الصلبة الأكثر كثافة تركد في أسفل الإناء بتأثير الجاذبية بينما السائل يكون أعلاها.



الأستاذ: بروال هاني
beroual_hani
Beroual.Hani.GP
هندسة الطرائق ثانوي الأستاذ بروال هاني

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً